

MONTE MARENZO
LECCO

PIANO REGOLATORE GENERALE
settembre 1998

TAV. 2/D - scala 1/2.000
INDAGINE IDROGEOLOGICA

CARTA GEOMORFOLOGICA



allegato alla deliberazione n° 18 del 16 APR. 1999
Il Sindaco
Il Segretario Comunale

Adozione C.C. Delibera n° 47 del 13 NOV. 1998

Controdeduzione C.C. Delibera n° 18 del 16 APR. 1999

Approvazione G.R.

dot. geol. Sergio Ghilardi
via Carducci, 27 - Ranica (Bg) tel. e fax 035/340112 e-mail: gea@mediacom.it



LEGENDA

- | | | | | |
|--|---|--|----|---|
| | Orlo di scarpata di erosione fluviale attiva h < 5 m | | 1 | Piana alluvionale del fiume Adda |
| | Nicchia di frana attiva | | 2 | Scarpate di raccordo fra la piana alluvionale e la parete rocciosa |
| | Nicchia di frana quiescente | | 3 | Parete dirupata dell'antica valle glaciale del fiume Adda interessata anche da crolli di masse rocciose |
| | Frana non fedelmente cartografabile | | 4 | Ambiti di crinale arrotondato dovuti alla presenza di residui cordoni morenici posti trasversalmente alla direzione del ghiacciaio |
| | Erosione incanalata | | 5 | Ambiti di crinale arrotondato dovuti alla presenza di cordoni morenici posti parallelamente all'andamento del ghiacciaio |
| | Cava abbandonata | | 6 | Pianori ed ambiti a debole pendenza residuati all'interno dei cordoni morenici ben terrazzati e variamente destinati ad usi agricoli o urbani |
| | Orlo di scarpata di origine antropica | | 7 | Ambiti e conche di fondovalle con fondo generalmente arrotondato, presenza di aree umide e particolari associazioni vegetazionali di rilevanza naturalistica e ambientale |
| | Orlo di scarpata modellata da più processi morfogenetici concomitanti | | 8 | Ambiti collinari boscati su suoli di origine morenica, freschi e profondi |
| | Erosione incanalata | | 9 | Ambiti collinari boscati su suoli superficiali costituiti da materiale calcareo detritico (eluvium), poggiante su substrato roccioso subaffiorante e su versanti molto ripidi |
| | Tracce di ruscellamento diffuso | | 10 | Ambiti pianeggianti di origine fluvio-glaciale di grande rilevanza estetico-ambientale ben conservati ma minacciati da movimenti franosi anche di una certa rilevanza |
| | Aste torrentizie con fondo a V | | 11 | Ambiti di fondovalle ripidi ed incisi di grande valenza ambientale che necessitano di politiche di recupero e valorizzazione funzionale |
| | VINCOLO IDROGEOLOGICO Art. 1 R.D. 3267/23 | | | |
| | CORRISPONDENZA Art. 1, lett. c) Legge 431/1985 Del. G.R. 411/2028-88 | | | |
| | Vincolo Legge 1497/39 | | | |
| | Cordone morenico | | | |
| | Traccia antico scaricatore fluvio-glaciale | | | |